Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de Caseta para Filtros de retro lavado Automáticos.
Fecha	08- Octubre-2018
Comunidad	Llano Grande, distrito de La Pintada.
Ubicación	Tanque de agua.
Lugar	
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	1
Nombre de Part. MPSA	Miguel Jaen, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Gilberto Figueroa.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	JAAR.
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar avance de obra.
Acciones	Inspección.
Resultados	Se realiza visita al lugar para verificar avances de la construcción de la caseta donde se ubicaran los filtros de retro lavado automáticos encontrando que la misma se encuentra en un 60% de avance. Al lugar también asistió el presidente de la JAAR para ponerlo al tanto de los trabajos a realizar.
Seguimiento	Realizar seguimiento a la actividad.

Documentación fotográfica.